(19) 日本国特許庁(JP)

(51) Int. Cl. 7

(12)公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

テーマコード (参考)

特闘2005-75687 (P2005-75687A)

(43) 公開日 平成17年3月24日(2005.3.24)

CO3B	11/00	CO3B	11/00	В	4G062		
COSC	3/062	COSC	3/062				
COSC	3/064	COSC	3/064				
COSC	3/066	COSC	3/066				
COSC	3/066	COSC	3/068				
		審査請求 未	請求 請求項	[の数 17 O L	(全 26 頁)	最終頁	に続く
(21) 出願番号		特願2003-308599 (P2003-308599)	(71) 出願人	000113263			
(22) 出願日		平成15年9月1日 (2003.9.1)		HOYA株式台	注社		
				東京都新宿区中	P落合2丁目7	番5号	
(特許庁注:以下のものは登録商標)			(7.4) 49 TEL	100080850			
1. テフロン		3 13 10 II A 11 A 11 A 11 A 11 A 11 A 11 A 1	(12) 10270	弁理士 中村	26 TF		
1. //			(72) 発明者	吉田 昌弘	Hr 22		
			((2) 完明音		-# ^ 0 == =		
				東京都新宿区中		番5号	но
				YA株式会社P	4		
			(72) 発明者	鄒 学禄			
				東京都新宿区中	P落合2丁目7	番5号	НΟ
				YA株式会社D	a e		
			(72) 発明者	新熊 義包			
			(10) 70-94 0	東京都新宿区中	□液会りT日 7	25.5.是	нο
				YA株式会社D		m 0 7	110
				1 八水天天红	1		
					着	経頁に記	走く

(54) 【発明の名称】 精密プレス成形用プリフォームの製造方法。 精密プレス成形用プリフォーム。光学素子およびそ の製造方法

(57)【要約】

【誤順】 高品質なガラス製の粘密プレス成形用プリフォームの製造方法、粘密プレス成 形用プリフォームおよび光学素子を提供する。

【解決手段】 流出パイプの流出口より流出する熔融ガラスから 一定質量の熔融ガラス塊 を分離し、該ガラス塊に風圧を加え、浮上させながらガラス製プリフォームに成形する精 密プレス成形用プリフォームの製造方法において、流出パイプの下方に配した熔融ガラス 支持体により熔融ガラス流の先端を受けて直接支持し、前記熔融ガラス支持体による支持 を取り除いて熔融ガラス流の先端から前記熔融ガラス塊を分離する工程を非酸化性ガスで 満たされた密閉空間内で行うなど、3種の精密プレス成形用プリフォームの製造方法、B 1 含有のフツ燐酸塩ガラスからなり、全表面が熔融状態のガラスが固化して形成されてな 10 る結密プレス成形用プリフォーム、および前記方法で作製されたプリフォームを結密プレ ス成形してなる光学素子である。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

流出パイプの流出山より流出する熔機ガラスから一定質量の熔離ガラス塊を分離し、該 ガラス塊に反圧を加え、浮上させながらガラス製プリフォームに成形する精密プレス成形 用プリフォームの製造方法において、流出パイプの下方に配した熔盤ガラス支持体に分り 熔融ガラス流の先端を受けて直接支持し、前記熔融ガラス支持体による支持を取り除いて 熔融ガラス流の発端から前記熔融ガラス製金の推する工程を非酸化性ガスで満たされた密 関空間内で行うことを増密とする結察プレス破形用プリフォームの製造方法。

【請求項2】

流出パイプより降融ガラス滴を滴下し、ガスを頓出する成形型で受けて前起ガスにより 風圧を加えて浮上しながらガラス製プリフォームに成形する精常プレス成形用プリフォー ムの製造方法において、前起頻維ガラス滴の滴下を非酸化性ガスで満たされた密閉空周 内で行うとともに、熔離ガラス滴の滴下経路を横切るように遮蔽体を設けて流出パイプを前 起成形型より噴出するガスから遮蔽するとともに、熔離ガラス滴の滴下に同期して前配滴 ド経筋から前記遮蔽体を取り除くことを特徴とする精密プレス成形用プリフォームの製造 方法。

[請求項3]

風圧を加えるためのガスが非酸化性ガスである請求項1または2に記載の精密プレス成 形用プリフォームの製造方法。

【請求項4】

【請求項5】

フッ素を含むガラスからなるプリフォームを成形する請求項1ないし4のいずれか1項 30 に記載の精密プレス成形用プリフォームの製造方法。

[請求項 6]

B1を含むガラスからなるプリフォームを成形する請求項1ないし5のいずれか1項に 記載の結密プレス成形用プリフォームの製造方法。

【請求項7】

Bi含有のフツ燐酸塩ガラスからなり、全表而が熔融状態のガラスが固化して形成されたものであることを特徴とする精密プレス成形用プリフォーム。

【請求項8】

必須カチオン成分として P^{5+} 、 A^{13-} 、 B^{3-2} 、 C^{2-2+} 、 S^{12-2} を、任意カチオン成分として M^{22+} 、 C^{12-2} 、 C^{11+} 、 C^{14-2} 、

【請求項9】

モル%表示で、A I (P O $_3$) $_3$ 0 \sim 1 5 %、B a (P O $_3$) $_2$ 1 \sim 2 5 %、A I F $_3$ 2 \sim 4 5 %、Y F $_3$ 0 \sim 1 5 %、L a F $_3$ 0 \sim 1 0 %、G d F $_3$ 0 \sim 1 0 %、M g F $_2$ 0 \sim 2 0 %、C a F $_2$ 2 \sim 4 5 %、S r F $_2$ 2 \sim 4 5 %、B a F $_2$ 0 \sim 2 0 %、Z n F $_2$ 0 \sim 3 0 %、L i F 0 \sim 1 0 %、N a F 0 \sim 1 5 %、K F 0 \sim 1 5 %、S i O $_2$ 0 \sim 5 %、B $_2$ O $_3$ 0 \sim 5 %、L i $_2$ 0 \sim 5 %、N a $_2$ 0

50

【請求項10】

全表面が自由表面である請求項7ないし9のいずれか1項に記載の精密プレス成形用プリフォーム。

【請求項11】

請求項1ないし6のいずれか1項に記載の製造方法により作製された精密プレス成形用 10 プリフォームを加熱し、精密プレス成形して作製されたことを特徴とする光学素子。

請求項7ないし10のいずれか1項に記載の精密プレス成形用プリフォームを加熱し、 精密プレス成形して作製されたことを特徴とする光学素子。

【請求項13】

精密プレス成形品であって、BI含有のフツ燐酸塩ガラスからなる光学素子。

【請求項14】

請求項1ないし6のいずれか1項に記載の製造方法により作製された精密プレス成形川 プリフォームを加熱し、プレス成形型を用いて精密プレス成形することを特徴とする光学 来子の製造方法。

【請求項15】

請求項7ないし10のいずれか1項に記載の精密プレス成形用プリフォームを加熱し、 プレス成形型を用いて精密プレス成形することを特徴とする光学素子の製造方法。

【請求項16】

籍密プレス成形用プリフォームをプレス成形型に導入し、前記プリフォームとプレス成 形型を一緒に加熱し、精密プレス成形する請求項14または15に記載の光学素子の製造 行法。

【 請求項17]

精密プレス成形用プリフォームとプレス成形型を別個に加熱してから前記プレス成形型 にプリフォームを導入し、精密プレス成形する請求項14または15に記載の光学系子の30 製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

【背景技術】

素が導入されている。

【0002】 撮像光学系をはじめ様々な光学系では、低分散性ガラスによって作られたレンズが必要 とされている。このような低分散性光学ガラスには、一般に分散を小さくする目的でフッ

近年、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラの小型化、高画素化、高性能化に 伴い、低分散性ガラスにより作られた非球面レンズをはじめとするレンズの需要がますま す多くなってきている。このような需要に応じるにはレンズ値などの光学機能面の形状を 研削、研磨によって加工する方法では間に合わず、プリフォームと呼ばれるガラスを加熱 、軟化し、プレス成形型でプレスし、光学機能面を成形する精密プレス成形法(モールド オプティクス成形法とも呼ぶ。)によって高い生産性のもとに量産する方法が有効である オプティクス成形法とも呼ぶ。)

50

40

20

(4)

(例えば、特許文献1参照)。

フッ素を含む低分散性ガラスからなるレンズを精密プレス成形法で作る場合、まずプリフォームと呼ばれるガラス成形体を作る。プリフォームは目的とする精密プレス成形品の質量と等しい質量をもち、内部および表面に失透、脈理、傷などの欠陥がないものが要求される。

[0003]

ブリフォームの作製には、次の2つの方法が考えられる。1つはガラスプロックを成形 し、脈理などの欠陥が無い部分を切り出し、面取り加工や表面を光学研磨してプリフォームとする方法である。この方法では一個一個のプリフォームの表面を光学研磨するので非常に時間と手間がかかり、そのためコストも高くなるという問題がある。また研削、研磨の進行に合わせ、ガラスの質量も厳密に管理しなければならないという問題もある。

もう1つの方法は、熔磁ガラスから目的とするブリフォームの質量と等しい質量の熔融 ガラス塊を分離し、この熔破ガラス塊が冷却する過程でプリフォームに成形する方法であ り、熱間成形法と呼ばれるものである。熱間成形法では、熔融ガラスから直接プリフォー ムを作ることができるので、生産性を向上させることができる。また、熔磁ガラスを流山 ノズルから滴下させたり、流出ノズルから流下する熔融ガラスの先端を支持し、所定のタ イミングで上記支持を取り除くことにより、熔塊ガラス塊を高い質量精度で分離できる。 また、成形中にガラス塊表面が他の物体に極力触れないようにするため、ガラスに風圧

を加えて浮上させた状態で成形することにより、極めて滑らかな表面をもつプリフォーム を作ることができる。

[0004]

熱問成形法はこのようにプリフォームの製造方法としては極めて優れたものであるが、フッ素などの揮発性の高い成分を含むガラスへの適用は、これまで困難であった。

例えば、需要が高い超低分散特性を有するガラスはガラス構造巾にフッ素を含むことで 前記特性を得ているが、熔越状態という補めて高温ドのガラスにおいて、フッ素が空気に の酸素と置き換わることでガラス巾のフッ素が減少して超低分散性が失われてしまう。 的安定性が得られるように組成調整してあるガラスにおいて、フッ素が優素に置き換わる ことにより安定性が損なわれてしまう。そのため、高い生産性でブリフォームを製造でき る方法でありながら、フッ素含有ガラスなどの高温反応性の高いガラスを熱間成形法でブ リフォームにすることは、実用化されていないのが実状である。

揮発のメカニズムに違いはあるが、硼素などの易揮発性成分を含むガラスを使用してプリフォームを熱間成形する場合にも揮発の問題がある。

【特許文献1】特許第3153871号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

このような事情のもとで、本発明の第1の目的は、高品質なガラス製の精密プレス成形 用プリフォームを効率よく製造する方法、およびフツ燐酸塩ガラスからなる高品質な精密 プレス成形用プリフォームを提供することにあり、第2の目的は、これらのプリフォーム を精密プレス成形して得られた光学素子およびその製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0006]

本発明者らは、フッ素含有ガラスや硼素含有ガラスなどのように熔融状態において高い 反応性や揮発性を示すガラスを用いて精密プレス成形用プリフォームの熱間成形の可能性 について鋭意研究を進めた。この過程でフツ燐酸塩ガラスからプリフォームを熱間成形し 、その表面を溶細に調べたところ、一見して良好に成形されたと思われるプリフォームを も顕微鏡で拡大観察すると、微細な凸門が鱗状に連なっているのが認められた。さらに、 このプリフォームを精密プレス成形してレンズを作ったところ、レンズの表面にもプリフォームの凸凹が微細な凸凹として残ってしまうことが判明した。レンズ表面の凸凹も目根 ではわからないレベルのものであるが、光学素アとしては不適当なものである。

50

20

30

[0007]

ブリフォーム表面の微調な内凹は、高温状態にあるガラス中のフッ素が冷却中に熔酸ガラス表面から蒸発するために生じるものと考えられる。フッ素のガラスからの難脱は雰囲気中の酸素との反応の結果生じると考えられる。したがって、凸凹発生を防止するには、流出直後のガラスが大気あるいは酸素を豊富に含む雰囲気に極力触れないようにすればよ

また、ガラス中の易揮発成分の蒸発を防止しても、ガラスが金型に接触した状態で成形するとプリフォーム表面には金型と接触した痕跡が凸門となって残ってしまう。

[00008]

- したがって、フッ素含有ガラスなどの高温において反応性の高いガラスを熱間成形して 高品質なプリフォームを作るには、
- (1)高温状態のガラスは非酸化性雰囲気で満たされた密閉空間内で扱う。
- (ii) ガラスが自然冷却しにくい比較的大きな質量の場合は、流出した熔融ガラスをガラスから熱を奪う物体に直接接触させて冷却した後に、プリフォームへの成形を開始する。プリフォームの成形は、他の物体との接触を輸力避けるため、ガラスに属圧を加えて浮上させながら行う。
- (111)流出パイブから滴ドする比較的質量の小さな熔離ガラス塊の場合は、熔慮ガラス塊が縞下する過程で易頻発成分が蒸発しない温度にまで冷やしてから、風圧を加えて浮トさせながらプリフォームの成形を開始することができる。
- (iv) 浮上成形のための浮上ガスが流出パイプの流出口に吹きかかると、プリフォーム の質量変動や、脈理、失透などの原因になるため、流出口を浮上ガスから遮断する。
- (v) 熔融ガラス塊は折れ込みが生じないよう、熔融ガラスからの分離から浮上開始まで の間、その移動経路を垂直方向に制限することが望ましい。
- 以上のような配慮を行った結果、表面に微細な凸門がなく、内部品質も良好な光学ガラ ス製の轄密プレス成形用プリフォームを安定して生産することができることを見出した。 本発明は、かかる別見に基づいて完成したものである。

[0009]

すなわち、本発明は、

- (1) 流田パイプの流山口より流山する場施ガラスから、定質量の熔離ガラス塊を分離し、該ガラス塊に風圧を加え、浮上させながらガラス製プリフォームに成形する精密プレス成形用プリフォームの製造方法において、流山パイプの下方に配した熔融ガラス支持体により熔融ガラス流の先端を受けて直接支持し、前記熔融ガラス支持体による支持を取り除いて熔盤ガラス流の先端から前記熔融ガラス塊を分離する工程を非能化性ガスで満たされた本限の場面が行ることを整備とする直径をよります。
- (2) 流山パイプより熔融ガラス滴を摘下し、ガスを噴瓜する成形型で受けて前起ガスに より風圧を加えて浮上しながらガラス製プリフォームに成形する精密プレス成形用プリフ ォームの製造方法において、前記熔融ガラス滴の滴下を非酸化性ガスで満たされた密閉空 間内で行うとともに、熔破ガラス滴の滴下経路を横切るように遮蔽体を設けて流出パイプ を前記成形型より噴出するガスから遮蔽するとともに、熔融ガラス滴の流下に同期して前 記成形器的から前記遮蔽体を取り除くことを特徴とする精密プレス成形用プリフォームの 40 製造方法。
- (3) 風圧を加えるためのガスが非酸化性ガスである上記(1) または(2) 頃に記載の 精密プレス成形用プリフォームの製造方法、
- (4) 流山パイプの流山口より流山する熔機ガラスから一定質量の熔機ガラス塊を分離し、該ガラス塊に風圧を加えるためのガスを噴出する成形型で受けて、浮上させながらガラス製プリフォームに成形する精密プレス成形用プリフォームの製造方法において、前記流出口の鉛直下方に開閉可能な開口部を有するカパーで流出口を含む空間を覆い、前記開口部を閉じた時に前記空間が密閉されるようにするとともに、前記閉口部を閉じた機力スを使出し、前記開口部を閉じた状態で熔機ガラス塊を分離し、前記開口部を閉じた状態で熔機ガラス塊を分離し、前記間口部を閉じた状態で熔機ガラス塊を分離し、前記間口部を閉じた状態で発して成形することを

40

(6)

特徴とする精密プレス成形用プリフォームの製造方法、

(5) フッ素を含むガラスからなるプリフォームを成形する上記(1)ないし(4)項のいずれか1項に記載の精密プレス成形用プリフォームの製造方法、

(6) Biを含むガラスからなるプリフォームを成形する上記(1) ないし(5) 頃のいずれか1項に記載の精密プレス成形用プリフォームの製造方法、

(7) B + 含有のフツ燐酸塩ガラスからなり、全表面が熔融状態のガラスが固化して形成されたものであることを特徴とする精密プレス成形用プリフォーム、

(8) 必須カチオン成分として P^{5-1} 、 $A 1^{3-1}$ 、 $B a^2$ 、 $C a^{2-1}$ 、 $S r^{2-1}$ を、任 意 カチオン成分として $M g^{2-1}$ 、 $Z n^{2-1}$ 、 $L 1^+$ 、 $N a^-$ 、 X^+ 、 $S 1^{3-1}$ 、 B^{3-1} 、 $L a^3-$ 、 $G d^{3-1}$ 、 Y^{3-1} 、 W^{6-1} 、 $N b^{5-1}$ 、 $B 1^{3-1}$ を、必須アニオン成分として O^2- 、 F^- を、任 E^{3-1} で、 E^{3-1}

(9) モル%表示で、AI (PO_3) $_3$ $O\sim15\%$ 、Ba (PO_3) $_2$ $1\sim25\%$ 、AIF $_3$ $2\sim45\%$ 、YF $_3$ $O\sim15\%$ 、LaF $_3$ $O\sim10\%$ 、GdF $_3$ $O\sim10\%$ 、MgF $_2$ $O\sim20\%$ 、CaF $_2$ $Z\sim45\%$ 、SrF $_2$ $Z\sim45\%$ 、BaF $_2$ $O\sim20\%$ 、ZnF $_2$ $O\sim30\%$ 、LIF $O\sim10\%$ 、NaF $O\sim1.5\%$ 、KF

 $0\sim1.5\,\%$ 、 S I O $_2$ 0 $\sim5\,\%$ 、 B $_2$ O $_3$ 0 $\sim5\,\%$ 、 L I $_2$ O 0 $\sim5\,\%$ 、 N a $_2$ O 0 $\sim5\,\%$ 、 K $_2$ O 0 $\sim5\,\%$ 、 S r O 0 $\sim5\,\%$ 、 B a O 0 $\sim5\,\%$ 、 S r O 0 $\sim5\,\%$ 、 B a O 0 $\sim5\,\%$ 、 T n O 0 $\sim5\,\%$ 、 Y $_2$ O $_3$ 0 $\sim5\,\%$ 、 A I $_2$ O $_3$ 0 $\sim5\,\%$ 、 B b a O 0 $\sim5\,\%$ 、 N b $_2$ O $_5$ % 、 Y $_2$ O $_3$ 0 $\sim5\,\%$ 、 A I $_2$ O $_3$ 0 $\sim5\,\%$ 、 G d $_2$ O $_3$ 0 $\sim5\,\%$ 、 N b $_2$ O $_5$ 0 $\sim5\,\%$ 、 W O $_3$ 0 $\sim5\,\%$ を含む再燐酸料 光学ガラスからなり、全表面が熔離状態のガラスが固化して形成された面であることを特徴とする特帯プレス成ド用プリフォーム、

(10)全表面が自由表面である上記(7)ないし(9)のいずれか1項に記載の精密プレス成形用プリフォーム、

(11) 上記(1) ないし(6) 項のいずれか1項に記載の製造方法により作製された精密プレス成形 (1) フォームを加熱し、精密プレス成形して作製されたことを特徴とする 米でよ子。

(12)上記(7)ないし(10)のいずれか1項に記載の精密プレス成形用プリフォームを加熱し、精密プレス成形して作製されたことを特徴とする光学素子、

(13) 精密プレス成形品であって、Bi含有のフツ燐酸塩ガラスからなる光学素子、

(14)上記(1)ないし(6)項のいずれか1項に記載の製造方法により作製された結 * はプレス成形用プリフォームを加熱し、プレス成形型を用いて結密プレス成形することを 特徴とする子学基子の製造方法。

(15)上記(7)ないし(10)のいずれか1項に記載の精密プレス成形用プリフォームを加熱し、プレス成形型を用いて精密プレス成形することを特徴とする光学素子の製造方法。

(16)
新帝プレス成形用プリフォームをプレス成形型に導入し、前記プリフォームとプレス成形型を一緒に加熱し、精密プレス成形する上記(14)または(15)項に記載の光学素子の製造方法、および

(17) 精密プレス成形用プリフォームとプレス成形型を別欄に加熱してから前記プレス 成形型にプリフォームを導入し、精密プレス成形する上記(14)または(15)項に記載の光空率子の製造方法。

を提供するものである。

【発明の効果】

[0010]

本発明の精密プレス成形用プリフォームの製造方法によれば、フッ素含有ガラスのよう な易類性性、高反応性を有する成分を含む熔離ガラスからでも直接、高品質かつ高い質量 精度のプリフォームを作製することができる。

また、本発明の精密プレス成形用プリフォームによれば、精密プレス成形によって表面 50

、内部とも高品質なガラス製の光学素子を提供することができる。

さらに、本発明の光学素子によれば、光学機能面の形状加工に研削、研磨加工が全く必要のない、表面および内部品質に優れたフツ燐酸ガラス製の光学素子を提供することができる。

また、本発明の光学素子の製造方法によれば、光学機能面の形状加工に研削、研磨加工 が今く必要のない、表面および内部品質に優れたフツ燐酸ガラス製の光学素子の製造方法 を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0011]

最初に精密プレス成形用プリフォームの製造方法について詳細に説明する。

「精密プレス成形用プリフォームの製造方法]

本発明において葡密プレス成形とは光を起折させたり、反射させたり、回折させたり、 透通したりする光学的機能を備える光学機能面をプレス成形によって形成するプレス成形 法のことで、一般にモールドオプティクス成形あるいはモールドプレス成形と呼ばれている。 この特密プレス成形では光学機能面(例えば、非球面レンズの非球面などのレンズ面、 、研解により光学機能面を設計形状に加工する必要がない。また、精密プレス成形ではプレ レス成形品の質量に等しく調整されたガラス成形体を加熱し、加圧によって変形可能な温 度にしてプレス成形型でプレスする。このガラス成形体を指常プレス成形用プリフォーム (以下、単にプリフォームと称すことがある。)という。

[0012]

プリフォームは前記のように高い質量精度を有し、脈弾、失透、傷、ヒビ割れなどがない内部品質ならびに表面状態が良好なもののみ使用される。

(プリフォーム製法1について)

ブリフォームの製造方法の第1の態様(以下、ブリフォーム製法1と呼ぶ。)は、流出 パイプの流出しより流出する熔離ガラスから一定質量の熔離ガラス度を分離し、放対ラス 塊に属圧を加え、浮上させながらガラス製プリフォームに成形する精密プレス成形川ブリ フォームの製造方法において、流出パイプの下方に配した熔離ガラス支持体により熔融ガ ラス流の先端を受けて直接支持し、前記熔破ガラス支持体による支持を取り除いて熔破ガ ラス流の先端から前記熔離ガラス塊を分離する工程を非酸化性ガスで満たされた密閉空間 内で行うことを特徴とするものである。

[0013]

郊融状態のガラス中に含まれるフッ素等の高反応性成分は雰囲気中の酸素濃度が高いと表面付近の高反応性成分と酸素が置換することによりガラス表面の組成が変化し、表面に変質層が生じたり、高反応性成分がガラスから離脱する際に、先に説明したような鱗状の微細な凸凹を発生したりする。そのため、プリフォーム製法1では流出直後のガラスを非酸化性ガスで満たされた密削空間内で扱う。

非酸化性ガスとしては、窒素ガス、不活性ガス(例えば、アルゴンガス、ヘリウムガスなど)、炭酸ガスあるいは前記ガスを混合したガスを例示できる。 非酸化性ガス中の酸素の量は体結比率で15%以下に抑えることが望ましく、10%以下であることがさらに望ましく、5%以下であることが・一層好ましく、 $0.1\sim5\%$ であればよい。 【0014】

この方法では、清澄、均質化した熔融ガラスを用意し、温度制御された白金合金製などの流出パイプから一定の流出速度で連続して熔破ガラスを流ドさせる。そして流出パイプの下方で待機する熔融ガラス支持体の上面で流下する熔融ガラス流の先端を受けて直接支持する。つまり、熔破ガラス流の先端と熔極ガラス支持体は複数の割り部材から構成されており、各割り部材が相互に離問したり密高する機能を備えている。熔破ガラス流の先端を受ける際には各割り部材を相互に整着させ、割り部材の境界部分で熔融ガラス流の先端を受けて支持する。この状態で前記支持体と熔破ガラス流の先端は直接接触ブラス流の先端を受けて支持する。この状態で前定支持体と熔破ガラス流の先端は直接接触しているため、流出時の粘度が低いガラスであっ

50

10

20

ても熱融ガラス流の先端の結度が上昇し、割り部材間に侵入することがない。また割り部材との接触で短速ガラス塊の粘性が上昇するので、以下に混明する成形甲に熔強ガラス 鬼を終す際に発生しやすいガラスの折れ込みを効果的に防止することも可能となる。まだらすこともできる。別の部材は厳財ラスとの融着を防止するとともに上記効果を指令するするため、冷却することが好ましい。冷却方法としては割り部材を水冷する方法、割り部材を空冷する方法、割り部材を空冷する方法、割り部材を空冷する方法、割り部材を空冷する方法、割り部材をである方法、割り部材を水冷空冷する場合、割り部材内部に活路をせなどを例示することができる。割り部材を水冷空冷する場合、割り部内内部に海路を設け、その中に冷却水や冷却ガスを演せばよい。また、熔破ガラス支持体としては耐熱性の金属、カーボン、セラミックスなどを例示できる。なかでも耐熱性、熱伝導性を考慮すると耐熱性ステンとス類が好ましい。

[0015]

婚總ガラス協の先端を受けて支持した後、所定量の婚継ガラス鬼が得られるタイミングで婚題ガラス支持体による支持を取り除き、婚職ガラス鬼な分離する。 格融ガラス支持体による支持の取り除く具体的な方法としては、婚継ガラス支持体を動直下方に降下する方法がある。 解融ガラス大規の母を一定にするため、婚職ガラス支持体を動直下方に降下すよび婚職がラス支持体の降下条件は一定とし、降下の周別も一定にする。前記降下の起離と速度は、熔融ガラス支持体を動直下方に降下させると解離ガラス流の先端と流出パイプ側の間にくびれが生き、さらに下を続けることによってくびれが人きくなり、先端が分離して、始融ガラス支持体とかに所定量の婚ガラス塊が得られる。次に割り部材を相互に離固し、糖固した割り部材を婚問させラス塊を得るで、大きに新たの場がある。次に割り部材を相互に離固し、糖固した割り部材を整断させラス塊を発力ラス塊を発すって解絶ガラス塊を落下させる。 放触ガラス流の分離が終了する前に割り部材を整置させ 所述ガラス塊を落下させる。ない。また割り部材を降下させず、割り部材を一定時間おきに網のてガラス塊を発する大きない。また割り部材の降下と割り部材の一定時間おきの離間を記してもよし、割り部材の降下と割り部材の一定時間おきの離間を組入させる方法で解絶ガラス塊を分離してもよい。

[0016]

割り部材の数は幾つでもよいが、上記・連の動作を確実かつ容易に行うという観点から 2つの割り部材で熔融ガラス支持体を構成することが好ましい。その際、割り部材を密着 させた状態における割り部材の上面を平面になっている。 でのまた2つの割り部材の上面を平面にするとともに、前記2つの上面がなす角度を90 ~180、2つの割り部材の上面を平面に対し、上記2つの面が対称であることが望ましい。このような熔融ガラス支持体を使用することにより、熔融ガラス流の先端を安定して支持できるとともに、割り部材を離固したときに熔融ガラス塊を鉛直下 方に終下させることができる。

[0017]

熔融ガラス支持体下方には成形型が特機し、落下する熔融ガラス線を受け取る。熔融ガラスは流出パイプから流出し、成形型に落下するまで終始、鉛直下方に沿った経路をたどる。そのため熔融ガラス流、熔融ガラス塊に働く外力の水平方向成分を極小にすることができる。 でき、ガラス成形体に折れ込みなどの欠陥発生を防止することができる。

婚職ガラス塊を受けてガラス成形体に成形する成形型の底部にはガス噴出口が設けてあり、そこから成形型上のガラス(熔磁ガラス塊およびガラス成形体を一括して呼ぶ。) に 上向きの風圧を加えて浮上させるためのガスを噴出してガラスを浮上させながら成形を行 う。なお、前記ガス(以下、浮上ガスという。) が流出パイプに吹きかかるとパイプや流 砂機ガラス流の温度が低下したり、熔融ガラス流の流下を不安定にするため、熔施 ガラス塊を落下した後、直ちに割り部材を相互に察着して浮上ガスを遮ることが望ましい

[0018]

40

なお浮上ガスとしても非酸化性ガスを使用することが好ましい。その場合、上記密閉空間内を満たす非酸化性ガスと同種のガスを使用することが望ましい。

なお、ガス噴出口は複数の翻孔が選択的に開口されたものであってもよいし、1 つの細 れであってもよい。選択的に開口した複数の細孔からガスを噴出する方法は、熔融ガラス 塊には広い範囲にわたり上向きの風圧が加わるため、回転対称軸を一つ有し前記回転対称 軸を含む断面における輪郭が外側に凸になっている回転体にガラスを成形する場合に好適 である。この場合、成形型の凹部には凹部の中心に対して対称となるように複数の細孔を 配することが好ましい。

[0019]

・ 方、成形型の凹部の中心に細孔を1つ設けてガスを順出することにより、成形型の凹 部内でガラスを回転しながら成形することができる。この方法は球状のガラス成形体を成 形する場合に適している。

成形型の材質としては、ステンレス鋼などの耐熱性金属、カーボンなどを用いることができる。また成形型に移された熔融ガラス塊は流出時よりも低温になっているが、依然として高温であり、融資のおそれがある。そのため成形型の温度を300℃以下にコントロールして確実に融資を防止することが好ましい。また、融資を防止するために成形型の表析にはダイヤモンド様カーボン膜などの膜を設けることが望ましい。

[0000]

常総ガラス支持体の解磁ガラスに接触する面、成形型の解離ガラス塊に接触する面には 機符を防止するためにダイヤモンド様カーボン膜などの膜を設けることが望ましい。ま た、上記面を観面仕上げすることが望ましい。熔磁ガラス支持体を離周させて、熔砂ガラ ス塊を落下させる際、割り部材表面でガラスの融着が発生したり、熔ಮガラスの清りが悪 い場合は、熔破ガラス塊に働く外力の水平方向成分が大きくなり、ガラス成形体に折れ込 みなどの欠陥が発生する危険性が増える。よって融着防止と滑り向上の目的で、割り部材 などの欠陥が発生する危険性が増える。よって融着防止と滑り向上の目的で、割り部材 が表面を研想すること、割り部材を冷却すること、割り 部材表面を研想することが特に好ましい。

[0021]

また、ガラスの折れ込み防止をより確実に行う上から熔融ガラス塊を成形型の中心に落下させることが好ましく、上記の手段がポイントとなる。

次々と分離、落下する熔離ガラス塊を受けるため、熔離ガラス支持体の下方に複数の成 形型を眼次移送する。具体的にはターンテーブル上に複数の成形型を等間隔に配置し、熔 触ガラス塊の落下時に空の成形型が待機するようにすればよい。このようにして複数の成 形型に熔盤ガラス塊を分配し、ガラス成形体を成形する。

成形されたガラス成形体は外力によって変形しない温度にまで成形型上で冷却してから 取り出し、徐冷する。

[0022]

40

体3 bを2つの割り部材で構成し、熔融ガラス4を受ける面を傾斜させている。そして、 所定量の熔融ガラス塊4aを分離できるタイミングで、割り部材3bを降下させないで、 相互に離開することにより熔融ガラス下端部の支持を取り外し、熔融ガラス塊4aを分離 し、成形型1の中央に白然落下させる。 【0023】

上記カバー5として、透明容器、例えばガラス容器が好ましい。カバー5を透明にすることにより、流出状態を外部から観察することができる。また図1、2ではガラスカバー5と内の密閉性を高めるために、ガラスカバー5と別り部材3a、3bの間をデフロン製などの弾力がある素材で構成したスカート8で隙間無くつなぎ、割り部材が降下したり、相互に難固したときでもガラスカバー5と別り部材3a、3bの間に隙間ができないようにしている。このように、隙間を小さくすることで、カバー内の内圧を外気圧より高くすることも可能となり、大気がカバー内に侵入しにくくなる。

なお、流出パイプの先端外周に熔機ガラスが濡れ上がる場合がある。このような場合、 熔融ガラスが濡れ上がる部分も上記密閉空間内に含まれるようにすることが好ましい。

さらに、非酸化性ガスとして乾燥状態のガスを使用することが好ましい。ガス中に水分 が含まれると、水分とガラス中のフッ素が結合しガラスから弾発しやすくなるためである 。乾燥ガスの作り方としては、例えば、乾燥剤中を通してガス中の水分を除去したり、 化ガスを蒸発させて用意すればよい。液化ガスの例としては、液体窒素、液体炭酸ガスを 好ましい例として示すことができる。尚、液体炭酸ガスは、高圧ドで、炭酸ガスを液化し たものである。

ເຍທີ່ເສວ. [0024]

[0025]

次に密閉容器内に供給する非酸化性ガスの温度について説明する。非酸化性ガスを流出 パイプから離した位置に供給する場合には乾燥ガスの温度は特に制限はなく室温程度でも よい。上記ガスを流出パイプ近傍から供給する場合には、パイプへの揮発成分の付着を防 止するため、ガスの温度を成形するガラスの軟化温度以上にすることが好ましく、流出ガ ラス温度にすることが好ましい。

図1 で示すように、熔織ガラス支持体3 a を構成する割り 部材を離倒して熔燥ガラス塊 4 a を創直下方に落下して成形型 1 の中心に導入した後、上記割り部材は直ちに相互に密 着させる。したがって、カバー5 を用いて流出パイプ2 の先端と熔離ガラス支持体3 a の 上節を密閉する構造でも熔破ガラス塊を落下させる時を除き、カバー5 で遅われた空間を窓間接態に保つことができる。また別り部材を離削した時でもカバー内から非酸化性力スが流れ出しているのでカバー5 で覆われた空間内に浮上ガス 9 (図では N_2) は流れ込みにくい。さらに浮上ガスが流れ込んだとしてもそのガスも非酸化性ガスであるので密閉空間内は非酸化性ガスであるので密閉空間内は非酸化性ガスである。

[0026]

以上、プリフォーム製法1によれば、大気との反応性が高い流出直後の熔融ガラスを非 50

酸化性ガスで満たされた密閉空間内で扱うため、表面が滑らかで欠陥のないプリフォーム を成形することができる。また、熔臓ガラス塊を上記密閉空間内で粉値ガラス支持体に直 接接触させることによりガラスの熱を奪い、成形型に導入する前にフッ素などの高灰と 成分や易揮発性成分が後発しにくい温度域にまでガラス表面を冷却することができる。そ のため、全表面が溶磁状態のガラスが固化して形成されたものであり、無状の微細な凹凸 のない、微視的に見ても消らかなプリフォームを製造することができる。

一方、成形型の凹部の中心に制孔を1つ設けてガスを噴出することにより、成形型の凹端内でガラスを回転させながら成形することができる。この方法は球状のガラス成形体を成形する場合に適している。

[0027]

なお、プリフォーム製法1は、比較的大きな質量のプリフォームを製造する場合に適している。プリフォーム賞量の好ましい範囲は200mg~10gである。また、質量精度は±2%以内であることが好ましく、±1%以内であることがより好ましい。 (プリフォーム製法2について)

ブリフォームの製造方法の第2の螺様(以下、ブリフォーム製法2と呼ぶ。) は、流出 パイプより熔酸ガラス滴を滴下し、ガスを順出する成形型で受けて前記ガスにより風圧を 加えて浮上しながらガラス製プリフォームに成形する精密プレス成形用プリフォームの製 造方法において、前記熔融ガラス滴の滴下を非酸化性ガスで満たされた密閉空間内で行う とともに、解慮ガラス滴の滴下経路を横切るように遮蔽体を設けて流出パイプを消記成形 型より噴出するガスから遮蔽するとともに、熔融ガラス滴の滴下に同期して前記滴下経路 から前記遮蔽体を取り除くことを特徴とする製造方法である。

プリフォーム製法 2 においてもプリフォーム製法 1 と同様の理由から、同製法 1 と同様の非酸化性ガスを使用する。

[0028]

図3は、本発明の精密プレス成形用プリフォームの製造方法の別の例を示す製造 I 程図である。

ブリフォーム製法2においても、図3に示したように、清楚、均質化した熔燥ガラスを 用意し、温度削御された白金合金製などの流出パイプ2から一定の流出速度で熔離ガラス 4を流出させる。そして流出パイプ2の下方で待機する成形型1のガス噴出口が設けられ た成形部に熔膿ガラス滴を滴下する。成形型1は複数用意し、流出パイプ2の下方の熔触 ガラス滴を受ける位置(滴下位置という。)で熔離ガラス滴4bを受けると滴下位置から 能出され、空の成形型が滴下位置に搬送される。このようにして複数の成形型を順次、縞 下位置に搬送して熔機ガラス滴4bを次々と受ける。成形型上の熔離ガラス滴はガス喷出 口から上向きに噴出するガス(浮上ガス)9(図ではN2)により上向きの馬圧が加えら れ、浮上しながらガラス成形体に成形される。同化したガラス成形体は成形型から取り出 され、距療、滴下位階に戻される。

[0029]

このように複数の成形型を循環して使用するが、ガス戦出口からは浮上ガスが噴出して いるため、成形型が減下位置に来ると浮上ガスが流出パイプに吹きかかり、流出条件、 流行を不安定にする。

ここで流出条件が不安定になるという意味を具体的に説明する。浮上ガスが造出パイプの 先端に吹きかかると、ガスにより流出パイプ先端が冷やされるため、流出パイプの張吹 変動し、ガラスの流出量が変動する。但し滴下電量は、ガラスの流出量の変動幅が小さ い場合は大きくは変動しない(理由は後述する)。一方、流出パイプ先端の温度が低下す ると、流出口を微微ガラスの結晶が折出することがあり、この場合は、滴下電量が大きく なったり、ガラス成形体に脈更が発生したりする。前記したガラス組成は、一般に流出温 度域で結晶化しやすいため、流出パイプ先端の温度低下は大きな問題である。

[0030]

次に適下条件が不安定になるという意味を具体的に説明する。液滴の重量は、流出口の外径(D)、ガラスの表面張力(γ)、重力加速度(g)により決まる(式1)。厳密に

はガラス流量が多いほど液滴重量は重くなるが、流量変化が小さい場合は液滴重量の変動 要因とはならず影響は無視できる。一方、yは温度に依存するので、温度変動が大きいと 、液滴重量が変動する原因となる。gは地球上では一定であるが、浮上ガスが液滴光 にかかると液滴を持ち上げる力となるので、みかけ上、gが小さくなったのと同じ影響を受 ける。つまり液滴の下方から浮上ガスがかかると、液滴重量は重くなる。但し浮上ガスの 流れが乱れており、液滴を持ち上げる力が一定でないため、浮上ガスを遮断した場合より 滴下重量が変動しやすくなる。

[0031]

液滴重量= π D γ / g

...... (1)

このように浮上ガスから流出パイプを遮蔽することにより、熔磁ガラスの流出条件、熔磁ガラス滴の滴下条件を安定させ、ガラス成形体の質量精度を向上させることができる。 なお、前記質量精度としては目標とする質量の±1%以内の範囲とすることが望ましい。 【0032】

ブリフォーム製法 2 の第2 の形態は、流出パイプより増越ガラス滴を滴ドし、ガスを噴出する成形型で受けて浮上しながら成形するプリフォームの製造方法である点は上記プリ 30 フォーム製法 2 の第1 の形態と同様である。 図4 は、木ռ明の精密プレス成形用プリフォームの製造方法のさらに別の例を示す製造工程図であって、この図4 に示すように、熔酸ガラス滴4 もの滴下経路を横切るように支持体3 b (図では割り1部材)を設けて流出パイプ2 を前記成形型 1 より間出するガス 9 から適本するとともに、滴下した熔離ガラス滴4 b を前記支持体3 b で直接受けた後、前記支持体3 b を取り除くことにより、鉛面下方に 核下する熔融ガラス流 4 b を成形型 1 で受け、成形する。上記支持体3 b は ブリフォーム製法 2 の第1 の形態におる 2 改成形型 1 で変持する機能も果たす。なお、図4 に示す方法では、支持体3 b の解離力ラス滴を受けて支持する機能も果たす。なお、図4 に示す方法では、支持体3 b の解離力を受けて支持する機能も果たす。なお、図4 に示す方法では、支持体3 b の解離分 5 ス滴を受ける面は頻終しており、2 つの割り 節材を密着させた 依置は方式滴4 b が安定してするようにしている。このようにすることにより、熔板がラス滴4 b が安定してするようにしている。このようにするようにしている。

なお、図3や4においてもガラスカバー5と割り部材3c、3bの間にテフロンなどの 弾力素材のスカートを隙間無く取り付けてカバー内の密閉性をより向上させてもよい。

なお、上記支持体の構造や形状、材質、冷却方法は、プリフォーム製法 1 と同様にすればよい。

[0033]

ブリフォーム製法2の第1の形態において、成形型のガス噴出口が設けられた成形部に 流出パイプから熔破ガラス滴を部下することが好ましく、第2の形態において、成形型の ガス噴出口が設けられた成形部に支持体で受けた熔融ガラス滴を滴下することが好ましい 。なお、流出パイプから成形型に至る間に滴下あるいは落下するガラスがある程度所化す

40

(13)

ることもあるが、そのような場合も含めて適下あるいは落下するガラスを熔融ガラス滴と呼ぶことにする。

[0034]

上記第2の形態には次のようなメリットがある。流下時の粘度が極端に低いガラスを、 ガスを吹き出している成形型に直接挿入した場合、型中央に挿入したとしても折れ込み脈 理や泡が発生する場合がある。特に球状のプリフォームを成形する場合には、成形型内で 熔融ガラスを高速回転させる必要があるので、折れ込み脈理や泡が発生する可能性がある 。そこで成形型で球状化する前に、熔融ガラスの粘性を少しでも増大させておく必要があ る。この方法では、熔融ガラスを成形型に挿入する前に支持体上に保持し、接触而から熔 融ガラスの熱を奪うことで熔融ガラスを冷却する。このようにすれば折れ込み脈理や泡発 生を防止しつつ、フッ素のような易揮発、高反応性成分のガラスからの難脱も低減するこ とができる。冷却の手段は他にも考えられるが、例えばガスを吹きかける方法では、流出 口を冷やしてしまう危険性がある。また多孔質材料からなる支持体を用い、多孔質材料か ら吹き出すガスで熔融ガラスを非接触状態で支持し冷却する方法も考えられる。しかしガ スで流出口を冷やしてしまう危険性がある他、非接触状態だと冷却速度が小さいため、滴 下間隔を遅くしなければならず、生産性が低下してしまう問題がある。つまり熔融ガラス の粘度を短時間で確実に増大させ、流出口を冷やす可能性が無いという理由から、第2の 形態が好適である。また前記のように、熔融ガラスを成形型に落下挿入する際には、型の 中央にできるだけ遅い速度即ち自然落下させることが望ましい。このような条件を実現す るため、支持体を複数の割り部材で構成し、前記割り部材同士を密着させて密着部で熔融 20 ガラスを受け、割り部材を相互に離間して、離間した割り部材の間を熔融ガラス滴が落下 させる方法を用いる。このようにすることにより、熔融ガラス滴の落下距離を小さくでき る他、熔融ガラス滴を自然落下させることができ、熔融ガラス滴に衝撃を与えることなく 真下に自然落下させることができる。なお、支持体にはプリフォーム製法1で使用する熔 競ガラス支持体と同じものを使用することができる。

[0035]

第2の形態において、支持体を構成する割り部材は耐熱性がある金属材料、カーボン、セラミックスなどから構成し海板状に加工する。熔離ガラスとの接触部は内部に水またはガスを流して冷却し、ガラスとの磁音を防ぐ。冷却速度を制御するため、水温を制御することも有効である。また滴下された熔融ガラス塊の位置が安定するよう、割り部材は密着部に向けて頻斜させ、熔融ガラスの支持位置を低くする。面は平面である必要はなく、曲而であってもよい。また検離ガラスとの接触部に信みを形成してもよい。

また割り 都材の離園時に熔融ガラスに加わる水平方向の力を低減するため、熔融ガラス を支持する面は研磨面とし、融着防止と低摩擦特性を有するコーティングを行うことが望ましい。

成形型の材質や成形而に設ける膜、成形型の移送方式としては、プリフォーム製法 1 と 同様のものとすればよい。

上記方法は熔破ガラスの流出条件、熔破ガラス滴の滴ド条件の変動により質量精度や品質が低下しやすいガラスの成形にも適している。

[0036]

ここで、上記熔酸ガラスを滴下する工程を非酸化性ガスで満たされた密閉空間内で行う には、流出パイプの先端、遮蔽体、プリフォームを成形する成形型を全て密閉容器内に人 れて、その中を非酸化性ガスで満たしてもよい。あるいは上記のように密閉容問を必要 成別にするため、流出パイプの先端を含む空間をカバーで短い、熔極ガラス滴の窓下を妨 げないようにカバー下部に間口部を設け、上記遮蔽体でカバー間口部を塞ぐ。熔融ガラス 高を成形型へ落下させる際を除き、前記カバーと遮蔽体により流出パイプ先端を含む空間 は密閉接続になる。この窓関等間内に乾燥ガスを流たし、熔融ガラスを流すする。

なお、カバーとしては透明容器を使用することが好ましく、ガラス容器を使用すればよい。このようにすると流出状態を外部から観察することができる。

このようにして熔融ガラス滴を成形型に送り出すまでを非酸化性ガス雰囲気中で扱うこ 50

とができる。

なお、上記非酸化性ガスは、プリフォーム製法 1 の非酸化性ガスと同様にすればよい。 また、浮上ガスも上記非酸化性ガスを使用することが望ましい。

以上、プリフォーム製法2によれば、流山直後の熔融ガラスを非酸化性ガスで調たされた密閉空間内で扱うため、表面が潜らかで欠陥のないプリフォームを成形することができる。

[0037]

また、滴下重量程度の熔融ガラス滴が有する熱量はプリフォーム製法1によって得られる熔融ガラス塊のもつ熱量に比べて小さいので、成形型に導入する前にフッ素などの易極性皮分が弾化してくい温度域にまでガラス表面を冷却することができる。しかし、特徴ガラス滴を遮蔽体に直接接触させる第2の形態によってより一層ガラスの冷却が促進されるので、易弾発性成分の弾発をより低減することができる。以上のようにプリフォーム製法2によれば、全表面が熔塊状態のガラスが固化して形成されたものであり、端状の微細な凹凸のない、微視的に見ても消らかなブリフォームを製造することができる。

プリフォーム製法2の非酸化性ガスにおいても、プリフォーム製法1の乾燥状態のガス を使用することができる。

プリフォーム製法2は、比較的小さな質量のプリフォームを製造する場合に適している。プリフォーム質量の好ましい範囲は5~600mgである。

[0038]

プリフォーム製法1、2のいずれも、折れ込みが発生しやすい流出粘度が低いガラスの成形にも適しており、流下時の粘度が0.5~50dPa・s 程度の熔機ガラスから質量 精度の高い、高量質なプリフォームを成形することもできる。 【0039】

上記のような流出粘度が低いガラスでは、球状のプリフォームを成形する場合、図1の ようなロート状穴を有する成形型に熔融ガラス塊(滴)を挿入し球状化を行う。熔融ガラ ス塊(滴)の挿入時において、型中央に熔融ガラス塊(滴)を挿入できれば、吹き上げる ガス流に支えられ着地するため、熔融ガラスが折れ込んで泡や脈理が発生する危険性は低 くなる。しかしロート状の穴の入り口や壁に当たる状態で熔融ガラス塊(滴)が落下した 場合は、壁とガラスの座換抵抗や瞬間的な融着により、熔融ガラス塊(滴)が引き伸ばさ れることがある。このような場合は、着地までにガラスが折れ込み、泡や脈理を生じやす くなる。このような問題は、流下時の粘度が低いガラスに特有の問題であり、粘度が50 d P a · s 以上のガラスでは殆ど問題にならない。 そこで、流出パイプの真下に成形型 を配置し、熔融ガラス塊(滴)を型に挿入する際の折れ込みや泡の発生を防いでいる。し かし、成形型からの浮上ガスが流出パイプの流出口にかかると、プリフォームの質量変動 やガラスの品質低下などの問題が発生するため、ガラスを浮上させるためのガスをプリフ オーム製法1においては熔融ガラス支持体によって、プリフォーム製法2においては遮蔽 体によって遮断し、流出パイプにかからないようにしている。プリフォーム製法2におい て、浮上ガスを遮蔽する目的だけのために使用する遮蔽体は、薄い板状のものとし、熔融 ガラス滴の落下距離を可能な限り小さくすることが望ましい。遮蔽板の材質は、熔融ガラ スが接触した場合を考慮し、耐熱性金属材料などを使用すればよい。また適下と同期させ 高速で遮蔽と除去を行うため、移動距離が少ない割り部材とすることが望ましい。

(プリフォーム製法3について)

ブリフォームの製造方法の第3の集様(以下、プリフォーム製法3と呼ぶ。) は、流出 パイプの流出口より流出する熔融ガラスから一定質量の熔融ガラス塊を分離し、該ガラス 塊に脈圧を加えるためのガスを噴出する破形型で受けて、浮上させながらガラス製プリフ

オームに成形する精密プレス成形用プリフォームの製造方法において、前記流出口の鉛直下方に開閉可能な間口部を有するカバーで流出口を含む空間を覆い、前記閉口部を閉じた時に前至空間が解閉されるようにするとともに、前記空間内に非酸化ガスを供給し、記聞口部を閉じた状態で熔破ガラス塊を分離し、前記閉口部を開いて閉口部に近接して配置された非酸化性ガスを噴出する成形型に該ガラス塊を移して成形することを特徴とするものである。

非酸化性ガスとしてはプリフォーム製法 1 あるいは 2 のものと同じものを使用することができる。

[0040]

プリフォーム製法3は、密閉空間の側口部と成形型を近接した状態で熔融ガラス塊を密 閉空間から成形型へ移動することができるので、高温状態のガラスを長時間非酸化性ガス 雰囲気中で扱うことができ、高温下において高反応性を示すガラスでも良好なプリフォー ムを成形することができる。

上記観点ならびに熔融ガラス塊の落下距離を最小にして折れ込みなどの欠陥発生を防止 空間に対している。 前記開口部と成形型上端を密着させてから開口部を開き、熔地ガラス塊の 成形型への弦下を行うことが好ましい。

また、折れ込みを防ぐ上から熔礁ガラス塊は鉛直方向に自由落下させることが望ましく 、また成形型の成形部の中央に落下させることが望ましい。

高品質のプリフォームをより安定して生産するためには、プリフォーム要法1 および3 を組合せた方法、またはプリフォーム要法2 および3 を組合せた方法がより望ましい。 【0041】

本発明のプリフォームの製造方法が好適なガラスとして、フッ素含有ガラス、フツ燐酸塩ガラス、研素含有ガラス、研素およびフッ素含有ガラス、Bi含有ガラス、Biおよび フッ素含有ガラス、Bi含イフツ燐酸塩ガラス、Biおよび研素含有ガラス、Bi、研素 およびフッ素含有ガラスなどを例示することができる。

本発明において、流出パイプ先端外周への熔融ガラスの濡れ上がりを低減するとともに、 力スの高温安定性を向上する上から、ガラス成分にBIを導入することが望ましい。 上記濡れ上がったガラスは、パイプ外周に比較的良時間滞在すると考えられ、その間にフ ッ素や硼素などの易揮発性、高反応性の成分が離脱して変質する。このように変質したガ ラスが熔融ガラス塊や熔融ガラス滴に取り込まれると、鬼質な部分がプリフォーム中に生 30 で欠陥になる。そのため、濡れ上がりは極力低減することが望まれる。

[0042]

B 1 を導入することにより、熔融ガラスの表面張力が大きくなり、上記離れ上がりの低級だけでなく、脈理低減や表面が微視的にも滑らかなプリフォームを効率よく生産することができる。なお、上記譜れ上がりの低減には金含有の自金合金製流出パイプの使用が望ましい。

また、フッ素合有ガラス(例えばフツ燐酸ガラス)の熔解は、酸素含有量を休益比率で 15%以下に抑えた非酸化性ガス雰囲気中や、熔酸ガラスと反応しない空素ガスやアルゴンガスなどの雰囲気中で行うことが好ましい。また、前記乾燥状態の非酸化性ガス雰囲気中で熔解することもできる。このようにして、屈折率(n d)が 1 . $4 \sim 1$. 6 5 の範囲 40 にあり、アッペ数 (v d) が 6 5 \sim 9 7 の範囲にあるフツ燐酸塩ガラスからなるブリフォームを製造することができる。

なるがによってていてらる

[0043]

次に本発明のプリフォームについて説明する。

[プリフォーム]

本発明の第1のプリフォームは、本発明の製造方法によって作製されたプリフォームで あり、第2のプリフォームは、B1合有のフツ燐酸塩ガラスからなり、全表面が溶酸状態 のガラスが同化して形成されたものであることを特徴とするプリフォームである。

本発明のプリフォームは全表面が熔融状態のガラスが固化して形成されたものであり、 研磨痕などの微細な傷や潜傷はない。また、微細な凸凹もないので微視的にも滑らか表面

になっている。このようなプリフォームによって、精密プレス成形品の表面、特に光学機能面の表面を微視的に意図しない凸凹のない良好な面にすることができ、光学機能面にお ら 光光製品や光学素子としての性能低下を防止することができる。なお、本発明のプリフォームとしては、全表面が自由表面であるものが好ましい。

[0044]

次にプリフォームの好ましい形状について説明する。精密プレス成形の際、プリフォームをなるべく等方的に押し広げることができること、精密プレス成形品の主用途である 学業子で特に需要が高いレンズの形状の主なものが、回転対称軸を有していることから、 球または1つの回転対称軸を有する形状が好ましい。1つの回転対称軸を有する形状とし で好ましいものは次のとおりである。

前記母称軸を含む斯面において、プリフォームの輸卵線上の点とプリフォームの重心を結ぶ直線と、前記輸卵線上の点において輪郭線に抜する接線を考える。そして前記直線と接線のなす角 θ が以下のように変化するものが好ましい形状である。すなわち、回転設称軸と輪郭線との交点において θ は θ は θ に θ から θ を から θ から θ から 下のように変化するものが好ましい形状である。すなわち、何 θ から θ

このような形状によって、精密プレス成形時にプリフォームとプレス成形型の間に雰囲 20 気ガスが閉じ込められ、成形不良となるガストラップの危険を低減することができる。なお、このようなガストッラブの危険をさらに低減するには、プリフォーム表面の曲率半径がプレス成形型成形面の曲率半径よりも小さくなるように成形すればよい。

[0045]

続いて光学ガラスの好ましい組成について説明する。

(好ましい組成1)

第1の好ましいフツ燐酸塩ガラスは、カチオン成分としてBiイオンを含むものである。Biイオン導入はガラスの高温安定性を向上させるとともに、流出パイプへの濡れ上がりを低減する効果がある。さらに、Biの導入により表面進力が大きくなり、上記譜力がりの低減だけでなく、脈埋低減や表面が微視的にも潜らかなプリフォームを効率よく生産することができる。なお、Biの導入量としては、BiF。では $0.2 \sim 20$ モル%、Bi,0.9では0.40年以 % 超 1.08 以下である。

(好ましい組成 I I)

320 の好ましいフツ燐酸塩ガラスは、必須カチオン成分として P^{5-} 、 $A1^{3-}$ 、 Ba^{2-} 、 Ca^{2-} 、 Sr^{2-} を、代意カチオン成分として Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 、 $L1^{-}$ 、 Na^{+} 、 K^{+} 、 $S1^{4-}$ + $B3^{-}$ 、 La^{3+} 、 Ga^{3+} 、 Y^{3+} 、 W^{6-} + Nb^{5+} - Bi^{3-} | La^{3+} C Ga^{3+} C - Y^{3+} C - $Y^{$

50

上記各成分の組成範囲を限定した理由は次のとおりである。

[0046]

[0047]

Ba (PO_3) $_2$ はガラスの網目構造を構成する成分であると同時に、ガラスの耐候性を向上させるために欠かせない成分である。その含有量が1%未満ではガラスの耐候性が著しく低下するとともに安定性も悪化する。 - f_2 f_3 f_4 f_5 f_6 f_8 f_7 f_8 f_8

[0048]

 $A \mid F_3$ はガラスを安定かつ低分散化する成分であるが、その含有量が4.5%を超えるとガラスの安定性が著しく低 F し、熔解性も悪くなる一方、2.8 未満では目標とする光学特性が得られないので、その導入量は $2\sim4.5\%$ の範囲である。

[0049]

 YF_3 、 GdF_3 、 LaF_3 は少量の添加により耐失透性改善の効果が高いが、 YF_3 、 GdF_3 、 LaF_3 の導入量はそれぞれ 15%、10%、10%を超えると、ガラスは 20逆に不安定となり、失透しやすくなるので、その導入量はそれぞれ 15%、10%、10% 以下に抑える。より好ましくは YF_3 の含有量は 12%以下で、 GdF_3 の含有量は 8%以下、12% 人口 12% ない 12% ない

[0050]

MgF。は20%を超えて多く導入すると、ガラスの結晶化傾向が増大してガラスが不安定となるため、その導入量は0~20%とする。少量のMgF。導入はガラスの安定性向上に当ちし、ガラスの低分散化に大きく貢献するので、0%を超えて導入することが好ましく、1~18%導入することがより好ましい。

[0051]

 CaF_2 、 SrF_2 はガラス耐失透性を保ち、低分散化するために必要不可欠な成分である。特に CaF_2 が $A1F_3$ との組み合わせでガラス構造を強化する役割を果たし、ガスの安定化に絶対欠かせない成分である。しかし、 CaF_2 と SrF_2 の導入量は2% 末満ではガラスの安定性が悪化し、また所望の光学恒数を得ることが困難になるのに対し、45%を超えて多く導入すると、逆にガラスを不安定化する恐れがあるので、その導入 は5%を超えて多く導入すると、逆にガラスを不安定化する恐れがあるので、その導入 な5%の範囲である。より好ましくは CaF_2 $5\sim 40\%$ 、 SrF_2 $3\sim 35\%$ の範囲である。

[0052]

Z n F_2 はガラスの安定性や耐候性を高めるために導入する成分ではあるが、その導入量が 2 0 % を超えると、逆にガラスが不安定となるため、その導入量を $0 \sim 2$ 0 % とする。より好ましい導入量は $1 \sim 1$ 6 % の範囲である。

[0053]

BaF₂ はガラスの安定性を高め、屈折率の向上に非常に有用な成分ではあるが、30%より多く導入すると、逆にガラスが結晶化傾向が大きくなり、溶解しにくくなるので、その導入量を0~30%とする。より好ましい導入量は2~25%の範囲である。 【0054】

LIF、NaF、KFは少量の添加によりガラスの耐失透性や分散性を良化する効果があるが、多く導入すると、ガラスの安定性が急速に悪化し、耐久性も悪くなるので、LIF、NaF、KFの導入量はそれぞれ10%、15%、15%以Fに抑える。より好ましくはそれぞれ0~5%、0~10%、0~10%である。

[0055]

50

SiO₂、B₂O₃、Li₂O、Na₂O、K₂O、MgO、CaO、SrO、BaO、CnO、Y₂O₃、AI₂O₃、Cd₂O₃、Nb₂O₃、WO₃ は任意成分であり、少量の上記成分の導入によりガラスの安定性や耐候性や耐久性を改善する効果があるが、ガラスの熔破性を悪化させたり、分散性を悪くしたりする恐れがあるので、その導入量は、それぞれ5-%以下にする。より析ましくは4-%以下である。

さらに脱泡や光学恒数を調整するなどの目的でC1、Brなどの化合物の少量導入は可能である。

[0056]

なお、プリフォームを構成するフツ燐酸塩ガラスの耐水性としては、日本光学命子工業 会規格による耐水性試験において、質量減 (%) 表示で 0.25 未満であるものが望まし

さらにプリフォームを構成するフツ燐酸塩ガラスとしては、両面光学研樹された状態で 温度65℃、相対温度90%の消浄な空気で満たされた恒温恒温器内に1週間保持し、前 起研樹面に自色光を透過させた際の散乱光/透過光の強度比が8.0以下となるような耐候性を持つものが望ましい。

さらに、500℃以下のガラス転移温度(Tg)を有するフツ燐酸塩ガラスが精密プレス成形性の観点から好ましい。

[0057]

また、ガラス表面における反射、散乱損失を含まないガラス内部透過率(厚さ10mm 換算)が80%となる波長が300~370nmの範囲にあるものが好ましい。

なお、ガラス中に吸収剤を導入し、フィルター機能を付与する場合には、ガラス中に着 也成分を導入することもできる。例えば、Cuイオンを適量導入することにより、近赤外 線吸収特性を付与することができ、近赤外線吸収機能を有する光学素子を精密プレス成形 によって得ることもできる。

熔融ガラスから成形、徐冷して得られたプリフォームには必要に応じて洗浄及び乾燥を 行っまた、離型作用やガラスがプレス成形型表面で広がりやすくなるよう潤滑作用を有 する限をプリフォーム表面に形成してもよい。このような限はプリフォーム表面介体に形 成することが望ましい。上記膜としては炭素含有膜や自己組織化膜を例示することができ る。炭素含有膜としては、蒸着炭素膜、CVDによって形成される炭素膜などを例示でき る。

[0058]

次に本発明の光学素子について説明する。

₩ 坐 表 予 |

本発明の光学素子は、本発明の製造方法により作製されたプリフォームまたは本発明の プリフォームを加熱し、精密プレス成形して作製された光学素子である。このような光学 素子としてはレンズ、プリズム、レンズ付きプリズム、回折格子、ポリゴンミラーなどを 例示することができる。またレンズとしては球面レンズ、非球面レンズ、マイクロレンズ 、ピックアップレンズ、コリメータレンズ、レンズアレイなどを例示することができる。

[0059]

質量特度が高いプリフォームを使用することにより、光学素子の全血が精密プレス成形により形成された面である素子も得ることができる。光学素子全面を精密プレス成形により形成することにより、精密プレス成形に制度ができる。光学素子全面を精密プレス成形に表を施ごす必要がなくなる。レンズの光学機能面の周囲にある非光学機能面(レンズ周辺部と言う。)はレンズをホルダーに固定する場合に使用することがある。この火型ンズ周辺部の相対的位置関係ならびに角度が所定の関係に精度よく形成される必要がある。光学機能を力して関連を有限である。光学機能をプレス成形で同時に成形すれば、上記レンズの位置決め基準の機能をプレス成形と同時にレンズに付与することが可能である。

50

20

[0060]

なお、光学素子の全面を精密プレス成形により形成する場合、使用する精密プレス成形 用プリフォームの質量結度は目標値の±1%以内にすることが望ましい。

上記光学素子がフツ燐酸塩ガラスからなる場合は、低分散あるいは起低分散の光学素子を提供することができる。また、フツ燐酸塩ガラスは紫外線透過率が高いため、紫外線を光学的に制御するためのレンズ(球面レンズ、非球面レンズ、マイクロレンズ、ピックアップレンズ、コリメータレンズ、レンズアレイなど)、プリズム、レンズ付きプリズムに好道である。

また、前記のように着色潮を導入したプリフォームを使用することにより光吸収機能を 有する N学素子を得ることもできる。このような素子としてはCuイオンを添加した近赤 10 外線吸収機能を有する P学素子、例えばト記8 科浄学素子を提供することもできる。

[0061]

なお、光学素子の表面には、必要に応じて反射防止膜や部分反射膜、高反射膜などの光 学多層膜や単層膜を形成してもよい。

「光学素子の製造方法]

上記方法により、光学機能前に意図しない微細な凸凹や変質、脈理、失適などの欠陥の ない高品質な光学素子を作ることができる。特にフツ燐酸塩ガラス製の光学素子の製造に 20 灯道である。

[0062]

光学業子の製造方法の第1の糠様(光学業子の製法1と呼ぶ。)は、プリフォームをプレス成形型に導入し、前記プリフォームとプレス成形型を一緒に加熱し、精密プレス成形 する方法である。

光学系子の製造方法の第2の態様 (光学素子の製法2と呼ぶ。) は、ブリフォームとブレス成形型を削額に加熱してから前記プレス成形型にブリフォームを導入し、精密プレス成形である。

[0063]

[0064]

光学素子の製法 1 では、プレス成形型の温度よりも高温に予熱されたプリフォームをプレス成形型に導入して精密プレス成形する方法である。この方法において、プレス成形後、フリフォームを構成するガラスの粘度が 10^{12} d $Pa \cdot s$ 以上になってから離型することが好ましい。

また、プリフォームを浮上しながら予熱することが好ましく、上記ガラスが 10^5 ・ 5 で 6 収金 6 で 8 の 8 の 8 の 8 の 8 で 8 かり 8 で 8 かり 8 によって 8 かり 8 の 8 で 8 の 8 の

上記プリフォームの予熱では、予熱温度をガラスが 10^9 d Pa・s以下の粘度を示す温度とすることが好ましく、 $10^{5\cdot 5} \sim 10^9$ d Pa・sの粘度を示す温度とすることがより好ましい。なお、プレス成形型の温度は上記ガラスが $10^9 \sim 10^{1\cdot 2}$ d Pa・sを示す温度とするのが好ましい。

[0065]

上記いずれの方法においても、S1C製、超硬合金製、耐熱性金属製などの型材を用い 50

、成形面には必要に応じて炭素膜、貴金属膜などの離型膜を設けたプレス成形型を使用することができ、霉素、霉素と水素の混合ガス、不活性ガスなどの雰囲気中でプレス成形を行うことができる。プレス成形された光学素子には徐冷された後、必要に応じて前記の膜を設けてもよい。

以上のように本発明の光学素子の製造方法によれば、商品質なプリフォームを使用するので表面欠陥、内部欠陥のない良好な光学素子を作製することができる。 さらに、プリフォームの質量精度が高いので光学機能而以外の面に機械加工を施すことなく光学素子を作ることとできる。

【実施例】

[0066]

次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。

- なお、ガラスの諸物性は、以下のようにして測定した。
- (1) 屈折率 (nd) およびアッベ数 (vd)
- 1時間当たり、30℃の降温速度で冷却して得られた光学ガラスについて測定した。 (2)ガラス転移温度(Tg)および屈伏点(Ts)
- 熱機械分析装置を用い、4℃/分の昇温速度で測定した。

実施例 1

所定量のパッチを調合したガラス原料を加熱熔融し、脱泡清澄、機律均質化して得られた熔巖ガラスを温度制御された白金合金製ノズルから一定の流出速度で連続して流下する 20 この既のガラスの引き上げ早を $9.5 \, k \, g$ / 口とした。なお、上記熔融ガラスから得られるガラスの組成、特性は表 $1 \, k$ に示すとおりである。

[表1]

表 1

	W.	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	N o. 6
	A1 (PO ₃) 3	2	0	0	2	0	0
	Ba (PO ₃) ₂	16	9	4	16	9	4
	AlF ₃	27	39	35	25	35	31
ガラス組成 (モル%)	BiF ₃	0	0	0	2	4	5
	YF ₃	1	3	1	1	3	1
	MgF ₂	11	4	7	11	4	7
	CaF ₂	20	26	29	20	26	29
	SrF ₂	23	17	18	23	17	18
	BaF ₂	0	1	3	0	1	3
	NaF	0	0	3	0	0	2
	La ₂ O ₃	0	1	0	0	1	0
	Gd ₂ O ₃	0	0	0	0	0	0
	合計	100	100	100	100	100	100
物性	n d	1.50	1.46	1.44	_	_	_
	νď	81.6	90.3	95.0	_		_
	ガラス転移温度 (℃)	455	440	425	_	_	_
	屈伏点 (°C)	485	470	456		_	

[0068] 30 流下する熔融ガラス流は図1および図2に示された装置によりプリフォームに成形され

本実施例で用いた熔融ガラス支持体は2つの平板状の割り部材により構成され、熔融ガ ラス流の先端を受ける面は鏡面仕上げされており、上記割り部材を相互に密着した状態で ·つの平面を構成するようになっている。また、流出口と支持体とをN。雰囲気にコント ロールするため、SiO。ガラスカバーを図1、2のようにつけ、ガラス熔融体を成形型 へ送るまではN。雰囲気にコントロールする。さらに、熔融ガラス支持休の内部には熔融 ガラスとの融資を防ぐため水路を設けてあり、冷却水を流して水冷している。支持体の温 度は、水冷の水量と水温を制御することで制御した。また熔融ガラス支持体の表面には、 ダイヤモンド様カーボンをコーティングした。

[0069]

まず図1に示すように熔磁ガラス支持体を割り部材を相互に密着した状態で上昇し、熔 融ガラス流の先端を受ける面と流出パイプ流出口から4mm下方まで動かした後停止させ る。この状態で熔破ガラス流の先端を受ける面は水平状態(前記受ける面が鉛直上方を向 いた状態)に保たれる。次いで流下する熔融ガラス流の先端を密着した2つの割り部材の 境界部分で受けて支持する。熔融ガラス支持体上で支持される熔融ガラスの大きさは、時 間と共に大きくなる。熔融ガラスの量が多い場合はパイプ先端が熔融ガラス中に埋もれ、 脈理が発生する可能性がある。そこで熔融ガラスと流出ノズルの距離を保つために、低速 で前記支持体を鉛直方向に降下させてもよい。所望質量の熔融ガラスが前記支持体上に溜 まったら、前記支持体を割り部材を密着させた状態で鉛直下方に前記支持体を急降下し、

10

20

(22)

ガラスの表面張力でガラス流を切断分離し、前記支持体上に所定質量の熔融ガラス塊を得る。なお前記支持体の降下距離は、熔融ガラス流が切断可能な距離とすればよい。次いで割り部材を相互に離開し、2つの割り部材の間から熔融ガラス塊を約直下方に落下させた。 落下した熔破ガラス塊は前記支持体の下方に待機する成形型に落ち込み、成形型の底部から暗出するガスによって浮上しながらプリフォームに成形される。

[0070]

熔融ガラス支持体から熔融ガラス塊を落下させた後、直ちに割り部材を相互に密着した 状態に戻す。この操作によって前記支持体がガスを遮り、流出パイプにガスが吹きかかる のを防止することができる。そして、前記支持体は熔磁ガラス流の先端を受けるため再度 上昇する。

成形型上で時間とともに冷却、固化したガラス成形体を吸引して成形型から取り出し、 パット上に移送し徐洽する。このようにして連続流出する熔融ガラスから所定質量のプリフォームを次々と製造していく。

[0071]

また、図2に示すように、割り部材を互いに離間することにより所定質量の熔触ガラス 速を切断刃を使用することなく分離し、成形型の中央に自然落下して、連続流出する熔 地ガラスから所定質量のプリフォームを次々と製造する方法も行った。割り部材にはテーバ 一が付けられ、割り部材を密着させた状態の開き角は150°となっている。このテーパ 一を付けることで、熔破ガラスを受ける位置が更に安定し、熔破ガラス塊の落下位置の約 度が向上した。

このようにして、プリフォーム作製周期を3.2秒に設定し、光学ガラスよりなる350±3mgの球状ガラス成形体を作製し、フツ燐酸塩ガラスからなるプリフォームとした

プリフォームにはカンワレその他の傷、脈理、折れ込み、失透などの欠陥は認められなかった。

さらにプリフォーム表面を光学顕微鏡で拡大観察したところ、全表面がなめらかな表面であった。

[0072]

また・つの割り部材でガラス流を切断するため、複数の成形型でガラス流を切断する場合よりガラス流の切所精度が格段に向上すること、成形型から吹きかかる気体により流出パイプ光端の温度が変動することがないことから、質量精度も上記のように目標値の±1%以内に入る高いものであった。

実施例2

調合されたガラス原料を加熱熔融し、脱泡溶液、複拌均質化して得られた実施例1と同 は溶融ガラスを温度制御された11金合金製パイプから一定の流出速度で連続して流下する 。この際のガラスの引き上げ量を8kg/日とした。

流下する熔融ガラス流は図3に示された装置によりプレス成形 II プリフォームに成形される。

[0073]

本実施例で用いた遮蔽体は2つの平板状の割り部材により構成されている。前記割り部材は相互に密着し、下方から来るガスや空気の流れから流出パイプの先端を遮蔽しているが、流出パイプ先端から斡破ガラス滴が滴下するタイミングに合わせて割り部材が相互に離間し、離間した割り部材の間を通って熔融ガラス滴が成形型へと落下する。熔融ガラス滴が割り部材の間を通過したら直ちに、割り部材を相互に密過してガスから流出パイプを確認する。

[0074]

また、図4に示された装置によりプレス成形用プリフォームに成形することもできる。 図4で用いた支持体は、熔破ガラス滴を受ける面が傾斜している2つの割り部材により 構成されている。前記割り部材は相互に密着し、下方から来るガスや空気の流れから流出 パイプの先端を遮蔽しているとともに、流出パイプ先端から軽強ガラス添が支持体に滴下

10

20

した後、ある程度ガラス熔融液滴を冷却させたあと、割り部材が相互に震闘し、離間した 割り部材の間を通って熔融ガラス滴が成形型へと落下する。熔融ガラス減が割り部材の間 を通過したら直ちに、割り部材を相互に密着してガスから流由パイプを源蔵する。

[0075]

このようにして、フツ燐酸塩ガラスよりなる350±1.4mgの球状プリフォームを作別した。

プリフォームにはカンワレその他の傷、脈理、失透などの欠陥は認められなかった。また重量精度も上記のように目標値の±1%以内に入る高いものであった。

[0076]

さらにプリフォーム表面を光学顕微鏡で拡大観察したところ、微細な凸門は見られず、 滑らかな表面であった。また、全表面が自由表面であった。 実施網3

実施例1、2で成形されたフツ燐酸塩ガラスからなるプリフォームを洗浄、乾燥した後、精密プレス成形では51C製の型材 域面に以業限形を行って非球面レンズを押製した。上記プレス成形では51C製の型材 数面に以業限形成したプレス成形型を用い、雰囲気を業業旁囲気をした。プレス成形は 、プリフォームを600℃以下の温度にまで加熱し、60秒間、10MPaの圧力でプレ スして行った。プレス成形後、非球面レンズをプレス成形型から取り出し徐冷した。得ら れたレンズは内部、表面とも良好な状態であった。大変表面を拡大観察しても被細 な凸凹は認められなかった。レンズは心取り加工を行う必要がなく、精密プレス成形によ って形成されたレンズ周辺部をホルダーに固定する駅では あった。このようにして得られた米面に反射的上で表出、

また、 上記精密プレス成形では、プリフォームをプレス成形型に導入し、プリフォーム とプレス成形型を同時に加熱してもよいし、 予熱されたプレス成形型に加熱されたプレス 成形型を投入してプレスしてもよい。

[0077]

本実施例は非球面レンズの製造方法に関するものであるが、その他の光学素子、例えば 3 プリズムや回折格子などの製造にも適用できる。

比較例

実施例1、2と同じ組成のガラスが得られる熔融ガラスを大気中で流出パイプから流下し、流出パイプの下方で待機する浮上ガスを噴射する成形型に落下導入し、浮上させながら球状プリフォームに成形した。このプリフォームを徐令してから光学顕微鏡で拡大製察したところ、鱗状の微細な出門が表面全域に認められた。

次いで、このプリフォームを実施例3と同様に精密プレス成形したところ、得られたレンズ表面に微細な凸凹が認められた。また浮上ガスが流出パイプに吹きつけるため、プリフォームの質量精度は悪化した。

[0078]

また、実施例1、2と同じ組成のガラスが得られる熔融ガラスを大気中で流出パイプから流出し、その先端を浮上ガスを噴出する成形型で受け、所定質量のガラスが得られるタイミングで所定の距離だけ成形型を降下し、熔融ガラス塊を成形型上に得た。この熔融ガラス塊を浮上させながら球状プリフォームに成形した。このプリフォームを冷心してから予学研密第で並太脚珍したところ。輸出の微細な凸門が表面で域に認められた。

次いで、このプリフォームを実施例3と同様に精密プレス成形したところ、得られたレンズ表面に微細な凸凹が認められた。

【産業上の利用可能性】

[0079]

本発明のプリフォームの製造方法によると、高品質なガラス製の精密プレス成形用プリ (

(24)

フォームを効率よ、製造することができる。そして、このプリフォームを精密プレス成形することにより、 研削、 研修などの機械加工によって形状加工を 施す必要のない各種の 光学素子を作到することができる。

【図面の簡単な説明】

[0080]

【図1】本発明の精密プレス成形用プリフォームの製造方法の1例を示す製造工程図であ

【図2】熔融ガラス流を受ける割り部材の形状の別の例を示す説明図である。

【図3】本発明の精密プレス成形用プリフォームの製造方法の別の例を示す製造工程図で

ある。 「阿」、「大阪町の鉄密型」、フルドロデリフェ、「の製作されるそとに町の刷き、ごを製作す

【図4】本発明の精密プレス成形用プリフォームの製造方法のさらに別の例を示す製造工 程図である。

【符号の説明】

[0081]

1 成形型

2 流出パイプ

3 a 、 3 b 、 3 c 割り部材

4 熔融ガラス

4 a 熔融ガラス塊

4 b 熔融ガラス滴

5 カバー

6 N₂ ガス雰囲気


7 水路

8 テフロンスカート

9 浮上ガス


[図2]





【図4】





フロントページの続き

(51) Int. C1. 7 C O 3 C 3/247 F I C O 3 C 3/247 テーマコード (参考)